




**PLANTA**  
ESC.1: 50




**PLANTA**  
ESC.1: 50




**FACHADAS**  
ESC.1: 50

NOTA: VER ALCANCES



**CORTE A - A'**  
ESC.1: 50

OBRA: "Mantenimiento a casetas de vigilancia del puerto año 2021 en el puerto de Altamira, Tam."		FECHA: JULIO 2021
	NOMBRE DEL CROQUIS: "PATO"	
	ACOTACIONES: En metros	NUMERO: API-ALT-GI-M-C018-21-0
ESCALA: INDICADA		