




FIJACION DE MULTITECHO






SOPORTE DE TINACO





PLANTA ESTRUCTURAL DE PISO INTERIOR

DETALLE DE CANCELERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR R 400 CAL. 14




Soldadura de OR 12" y tensores OR 6"




NOTA: DATO INFORMATIVO


DETALLE A - A




DETALLES DE PISO EXTERIOR




DETALLE DE ESCOTILLA



DETALLE DE BARANDAL



OBRA:		FECHA:	
"Mantenimiento a casetas de vigilancia del puerto año 2021 en el puerto de Altamira, Tam."		JULIO 2021	
		NOMBRE DEL CROQUIS: "PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS" GARZA B	
ACOTACIONES:	ESCALA:	NUMERO:	
En metros	INDICADA	API-ALT-GI-M-C017-21-0	